



標準修理価格表

2025年7月21日改訂版


本標準修理価格表には消費税は含まれておりません
価格・内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください



< 目次 >

| 品目 | ページ |
|--|-------|
| タービン | 2～11 |
| マイクロモーター | 12～24 |
| スリーウェイシリンジ | 26～30 |
| クイックストレート (トルクテックST-DH/ST-13T/ ST-21U) | 32～34 |
| ストレートハンドピース TR-MST | 35 |
| クイックコントラアングル (トルクテックCA-DC/ CA-DC-O/CA-5IF-O/CA-10RC/CA-10RC-O/ CA-4R-PP/CA-4R-O-PF/CA-10RC-ENDO) | 36～41 |
| クイックコントラヘッド QL-23B クイックコントラシャンク TS-112 | 42 |
| クイックコントラセット QL-23B・TS-112 | 43 |
| クイックコントラヘッド QL-26B クイックコントラシャンク US-121/US-121L | 44 |
| クイックコントラセット QL-26B・US-121/US-121L | 45 |
| コントラアングル TL-22B | 46 |

< ご案内 >

(例)

| TR モーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------|---|-------------------|--|---------|
| | | TR-91-O | 107090180 | 7090180 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調製料 | | 10,900 | * 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額いたします。 | |
| ② ボールベアリング |  | 4,300 | | |
| ③ コイルモールド |  | 22,800 | | |
| ④ Oリング一式 |  | 1,860 | | |
| ⑤ テンションリング |  | 4,820 | | |
| ⑥ セグメント |  | 3,600 | | |
| ⑦ ランプ |  | 4,380 | | |
| | | 標準修理価格合計 ￥ 52,660 | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------|--|
| ⑧ | ローター |  | 16,300 | |
| ⑨ | リング接点 |  | 7,800 | |
| ⑩ | 接続筒 |  | 25,000 | |
| ⑪ | ランプホルダー |  | 5,160 | |
| ⑫ | フレームカバー |  | 8,380 | |

* ⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品として販売しております

標準修理価格合計より高額になる場合は、お見積りさせていただき、低額となる場合には、お見積りせずにそのまま修理を進めさせていただきます。



| ツインパワータービン s | 品 目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | SAR-EDI | | 107050660 | 7050660 |
| | SAR-SDI | | 107050680 | 7050680 |
| | SAR-MDI | | 107050700 | 7050700 |
| | SAR-E-ODI | | 107050670 | 7050670 |
| | SAR-S-ODI | | 107050690 | 7050690 |
| | SAR-M-ODI | | 107050710 | 7050710 |
| 部 品 名 | 写 真 | 価 格 | 備 考 | |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カプセルカートリッジ |  | 36,800 | | |
| ③ ヘッドキャップ |  | 7,300 | | |
| 標準修理価格合計 ￥49,100 | | | | |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| ④ 固定接手 |  | 3,100 | |
|--------|---|-------|--|

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カプセルカートリッジ | SAR-EDI | SAR-SDI | SAR-MDI |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 新商品コード | 105010885 | 105010847 | 105010886 |
| 旧商品コード | 5010885 | 5010847 | 5010886 |

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



| ツインパワータービン s | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|-----------|--|
| | SAR-EXDI | 107050714 | 7050714 |
| | SAR-XDI | 107050727 | 7050727 |
| | SAR-MXDI | 107050715 | 7050715 |
| | SAR-EX-ODI | 107050711 | 7050711 |
| | SAR-X-ODI | 107050712 | 7050712 |
| | SAR-MX-ODI | 107050713 | 7050713 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② カプセルカートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ ヘッドキャップ |  | 7,300 | |
| 標準修理価格合計 ￥49,100 | | | |

| | | | |
|-----------|---|-------|--|
| ④ ボディケースC |  | 3,800 | |
| ⑤ 固定接手 |  | 3,100 | |

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カプセルカートリッジ | SAR-EXDI | SAR-MXDI | SAR-XDI |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 新商品コード | 105010885 | 105010886 | 105010887 |
| 旧商品コード | 5010885 | 5010886 | 5010887 |

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



| ツインパワータービンp | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|-----------|--|
| | PAR-EDI | 107050540 | 7050540 |
| | PAR-SDI | 107050560 | 7050560 |
| | PAR-MDI | 107050580 | 7050580 |
| | PAR-E-ODI | 107050550 | 7050550 |
| | PAR-S-ODI | 107050570 | 7050570 |
| | PAR--M-ODI | 107050590 | 7050590 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② カプセルカートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ プッシュキャップ |  | 12,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥53,800 | | | |

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| ④ 固定接手 |  | 3,100 | |
|--------|---|-------|--|

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カプセルカートリッジ | PAR-EDI | PAR-SDI | PAR-MDI |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 新商品コード | 105010882 | 105010855 | 105010883 |
| 旧商品コード | 5010882 | 5010855 | 5010883 |

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



| ツインパワータービンp | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|-----------|--|
| | PAR-EXDI | 107050716 | 7050716 |
| | PAR-XDI | 107050717 | 7050717 |
| | PAR-MXDI | 107050718 | 7050718 |
| | PAR-EX-ODI | 107050622 | 7050622 |
| | PAR-X-ODI | 107050623 | 7050623 |
| | PAR-MX-ODI | 107050624 | 7050624 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額 致します。 |
| ② カプセルカートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ プッシュキャップ |  | 12,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥53,800 | | | |

| | | | |
|-----------|---|-------|--|
| ④ ボディケースC |  | 3,800 | |
| ⑤ 固定接手 |  | 3,100 | |

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カプセルカートリッジ | PAR-EXDI | PAR-MXDI | PAR-XDI |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 新商品コード | 105010822 | 105010883 | 105010884 |
| 旧商品コード | 5010882 | 5010883 | 5010884 |

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。




| ツインパワータービン p Xウルトラ | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|-----------------------|---|-----------|--|
| | PAR-UEX-ODI | 107050722 | 7050722 |
| PAR-UMX-ODI | 107050720 | 7050720 | |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。 |
| ② カートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ プッシュキャップ |  | 12,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥53,800 | | | |

| | | | |
|-----------|---|-------|--|
| ④ ボディケースC | — | 3,800 | |
| ⑤ 固定接手 | — | 3,100 | |

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カートリッジ | PAR-UEX-ODI | PAR-UMX-ODI |
|--------|-------------|-------------|
| 新商品コード | 105011151 | 105011152 |
| 旧商品コード | 5011151 | 5011152 |



| ツインパワータービ s Xウルトラ | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|----------------------|--|-----------|--|
| | SAR-UEX-ODI | 107050723 | 7050723 |
| SAR-UMX-ODI | 107050721 | 7050721 | |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 |  | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。 |
| ② カートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ ヘッドキャップ |  | 7,300 | |
| 標準修理価格合計 ￥49,100 | | | |

| | | | |
|-----------|---|-------|--|
| ④ ボディケースC | — | 3,800 | |
| ⑤ 固定接手 | — | 3,100 | |

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| カートリッジ | SAR-UEX-ODI | SAR-UMX-ODI |
|--------|-------------|-------------|
| 新商品コード | 105011156 | 105011157 |
| 旧商品コード | 5011156 | 5011157 |



| | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | ツインパワータービン p X 4 H | P A R - 4 H X - O | KV | 107050616 |
| SR | | | 107050618 | 7050618 |
| WH | | | 107050619 | 7050619 |
| NK | | | 107050617 | 7050617 |
| YS | | | 107050637 | 7050637 |
| P A R - 4 H E X - O | | KV | 107050612 | 7050612 |
| | | SR | 107050614 | 7050614 |
| | | WH | 107050613 | 7050613 |
| | | NK | 107050604 | 7050604 |
| | | YS | 107050636 | 7050636 |
| | | OT | 107050725 | 7050725 |
| P A R - 4 H M X - O | | OF | 107050724 | 7050724 |
| | | KV | 107050626 | 7050626 |
| | | SR | 107050629 | 7050629 |
| | | WH | 107050628 | 7050628 |
| | NK | 107050627 | 7050627 | |
| | YS | 107050638 | 7050638 | |

| | 部 品 名 | 写 真 | 価 格 | 備 考 |
|------------------|------------|---|--------|--|
| ① | 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② | カプセルカートリッジ |  | 36,800 | |
| ③ | プッシュキャップ |  | 12,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥53,800 | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------|--|
| ④ | ボディケースC |  | 3,800 | |
| ⑤ | 固定接手 |  | 12,500 | |

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| カプセルカートリッジ | PAR-4HX-O | PAR-4HX-O | PAR-4HMX-C |
| 新商品コード | 105010863 | 105010862 | 105010872 |
| 旧商品コード | 5010863 | 5010862 | 5010872 |



| | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード | |
|------------------------|---|--------|--|---------|
| | | | | 品目 |
| ツインパワー p X 4 H ウルトラ | PAR-4HUEX-O | KV | 107050644 | 7050644 |
| | | SR | 107050733 | 7050733 |
| | | WH | 107050732 | 7050732 |
| | | NK | 107050731 | 7050731 |
| | | YS | 107050734 | 7050734 |
| | | OT | 107050736 | 7050736 |
| | | OF | 107050737 | 7050737 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カートリッジ |  | 36,800 | | |
| ③ プッシュキャップ |  | 12,000 | | |
| 標準修理価格合計 ￥53,800 | | | | |

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| ④ ボディケースC |  | 3,800 | |
| ⑤ 固定接手 |  | 12,500 | |

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| | |
|--------|-------------|
| カートリッジ | PAR-4HUEX-O |
| 新商品コード | 105011147 |
| 旧商品コード | 5011147 |




| | 部品名 | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|-------------------|----------|---|-------------|--|---------|
| | | ツインパワー p X 4 H ウルトラ | PAR-4HUMX-O | KV | |
| SR | | | | 107050647 | 7050647 |
| WH | | | | 107050646 | 7050646 |
| NK | | | | 107050645 | 7050645 |
| YS | | | | 107050728 | 7050728 |
| OT | | | | 107050726 | 7050726 |
| OF | | | | 107050729 | 7050729 |
| | 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① | 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② | カートリッジ |  | 36,800 | | |
| ③ | プッシュキャップ |  | 12,000 | | |
| 標準修理価格合計 ¥ 53,800 | | | | | |


| | | | | |
|---|---------|---|--------|--|
| ④ | ボディケースC |  | 3,800 | |
| ⑤ | 固定接手 |  | 12,500 | |

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

| | |
|--------|-------------|
| カートリッジ | PAR-4HUMX-O |
| 新商品コード | 105011148 |
| 旧商品コード | 5011148 |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | TR-2 | 107090010 | 7090010 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 6,900 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カーボン一式 |  | 13,800 | | |
| ③ ボールベアリング |  | 4,000 | | |
| ④ ローター |  | 20,000 | | |
| ⑤ クラッチ |  | 485 | | |
| ⑥ ブラケット締付ネジ |  | 970 | | |
| 標準修理価格合計 ￥46,155 | | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| ⑩ 接続筒 |  | 23,000 | |
|-------|---|--------|--|



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | TR-2N | 107090020 | 7090020 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 6,900 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カーボン一式 |  | 13,800 | | |
| ③ ボールベアリング |  | 4,000 | | |
| ④ ローター |  | 20,000 | | |
| ⑤ クラッチ |  | 485 | | |
| ⑥ ブラケット締付ネジ |  | 970 | | |
| 標準修理価格合計 ￥46,155 | | | | |

| | | | | |
|---|-------|---|-------|--|
| ⑩ | アダプター |  | 8,200 | |
|---|-------|---|-------|--|



| TRモーター | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|-----------|-----------|--|
| | TR-5 | 107090070 | 7090070 |
| TR-5N | 107090080 | 7090080 | |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 9,800 | *左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② カーボン一式 | | 18,700 | |
| ③ ボールベアリング | | 4,300 | |
| ④ Oリング一式 | | 1,340 | |
| ⑤ ローター | | 27,100 | |
| ⑥ テンションリング | | 4,820 | |
| ⑦ ブラケット締付ネジ | | 970 | |
| 標準修理価格合計 ￥67,030 | | | |

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| ⑧ 接続筒 | | 30,000 | |
|-------|--|--------|--|



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|----|----------|--|---------|
| | | TR-5-02N | 107090090 | 7090090 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カーボン一式 | | 18,700 | | |
| ③ ボールベアリング | | 4,300 | | |
| ④ Oリング一式 | | 1,340 | | |
| ⑤ ローター | | 27,100 | | |
| ⑥ テンションリング | | 4,820 | | |
| ⑦ セグメント | | 3,600 | | |
| ⑧ ランプ | | 4,380 | | |
| ⑨ ブラケット締付ネジ | | 970 | | |
| 標準修理価格合計 ￥76,110 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|
| ⑩ リング接点 | | 7,800 | | |
| ⑪ 接続筒 | | 25,000 | | |
| ⑫ ランプホルダー | | 5,160 | | |

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-------|-----------|---------|
| セグメント | 105071960 | 5071960 |
| ランプ | 105011570 | 5011570 |



| TRモーター | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | TR-8 | | 107090120 | 7090120 |
| | TR-8 1 | | 107090140 | 7090140 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 9,800 | *左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カーボン一式 |  | 18,700 | | |
| ③ ボールベアリング |  | 4,300 | | |
| ④ Oリング一式 |  | 1,340 | | |
| ⑤ ローター |  | 27,100 | | |
| ⑥ テンションリング |  | 4,820 | | |
| ⑦ ブラケット締付ネジ |  | 970 | | |
| 標準修理価格合計 ￥67,030 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--|
| ⑧ 接続筒 |  | 25,000 | |
| ⑨ TR-8フレームカバー TR-81フレームカバー |  | 6,000 9,400 | |



| TRモーター | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | TR-8-O | | 107090130 | 7090130 |
| | TR-81-O | | 107090150 | 7090150 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カーボン一式 |  | 18,700 | | |
| ③ ボールベアリング |  | 4,300 | | |
| ④ Oリング一式 |  | 1,340 | | |
| ⑤ ローター |  | 27,100 | | |
| ⑥ テンションリング |  | 4,820 | | |
| ⑦ セグメント |  | 3,600 | | |
| ⑧ ランプ |  | 4,380 | | |
| ⑨ ブラケット締付ネジ |  | 970 | | |
| 標準修理価格合計 ￥76,110 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|--|
| ⑩ リング接点 |  | 7,800 | |
| ⑪ 接続筒 |  | 25,000 | |
| ⑫ ランプホルダー |  | 5,160 | |
| ⑬ TR-8-Oフレームカバー TR-81-Oフレームカバー |  | 6,000 8,380 | |


*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-------|-----------|---------|
| セグメント | 105071960 | 5071960 |
| ランプ | 105011570 | 5011570 |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | TR-91 | 107090170 | 7090170 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 9,800 | *左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング |  | 4,300 | | |
| ③ コイルモールド |  | 22,800 | | |
| ④ Oリング一式 |  | 1,860 | | |
| ⑤ テンションリング |  | 4,820 | | |
| 標準修理価格合計 ￥43,580 | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------|--|
| ⑥ | ローター |  | 16,300 | |
| ⑦ | 接続筒 |  | 25,800 | |
| ⑧ | フレームカバー |  | 8,380 | |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|---------|--|---------|
| | | TR-91-0 | 107090180 | 7090180 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング |  | 4,300 | | |
| ③ コイルモールド |  | 22,800 | | |
| ④ Oリング一式 |  | 1,860 | | |
| ⑤ テンションリング |  | 4,820 | | |
| ⑥ セグメント |  | 3,600 | | |
| ⑦ ランプ |  | 4,380 | | |
| 標準修理価格合計 ￥52,660 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------|--|--|
| ⑧ ローター |  | 16,300 | | |
| ⑨ リング接点 |  | 7,800 | | |
| ⑩ 接続筒 |  | 25,000 | | |
| ⑪ ランプホルダー |  | 5,160 | | |
| ⑫ フレームカバー |  | 8,380 | | |

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-------|-----------|---------|
| セグメント | 105071960 | 5071960 |
| ランプ | 105011570 | 5011570 |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|----|-----------|--|---------|
| | | TR-910-LD | 107090182 | 7090182 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング | | 4,300 | | |
| ③ コイルモールド | | 22,800 | | |
| ④ Oリング一式 | | 1,860 | | |
| ⑤ テンションリング | | 4,820 | | |
| ⑥ セグメント(LED) | | 3,710 | | |
| 標準修理価格合計 ￥48,390 | | | | |

| | | | |
|----------|--|--------|--|
| ⑦ ローター | | 16,300 | |
| ⑧ リング接点 | | 7,800 | |
| ⑨ 接続筒 | | 25,000 | |
| ⑩ LEDランプ | | 12,400 | |

*⑥セグメント、⑩ランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|------------|-----------|---------|
| セグメント(LED) | 105072101 | 5072101 |
| ランプ | 105011575 | 5011575 |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|------------|--|---------|
| | | TR-SS-O-LD | 107090220 | 7090220 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② Oリング式 |  | 1,860 | | |
| ③ ペアリングF/R |  | 4,300 | | |
| ④ コイルガイド |  | 8,700 | | |
| ⑤ ソケットホルダー |  | 2,700 | | |
| 標準修理価格合計 ￥28,460 | | | | |

| | | | |
|----------|---|--------|--|
| ⑥ コアケース |  | 8,300 | |
| ⑦ ローター |  | 16,300 | |
| ⑧ LEDランプ |  | 12,400 | |

*⑧LEDランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|--------|-----------|---------|
| LEDランプ | 105011575 | 5011575 |



| TRモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|----|--------------|--|---------|
| | | TR-SS-R-O-LD | 107090230 | 7090230 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,900 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② Oリング式 | | 1,860 | | |
| ③ ベアリング F/R | | 4,300 | | |
| ④ コイルガイド | | 8,700 | | |
| ⑤ ソケットホルダー | | 2,700 | | |
| ⑥ 接続ピンホルダー | | 4,600 | | |
| 標準修理価格合計 ￥33,060 | | | | |

| | | | |
|----------|--|--------|--|
| ⑦ コアケース | | 8,300 | |
| ⑧ ローター | | 16,300 | |
| ⑨ LEDランプ | | 12,400 | |

*⑨LEDランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|--------|-----------|---------|
| LEDランプ | 105011575 | 5011575 |



| MTMモーター | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---------|--------|--|---------|
| | MTM-11N | | 106721607 | 6721607 |
| | MTM-12N | | 106721617 | 6721617 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 11,000 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング×2 | | 6,000 | | |
| ③ カーボンブラシセット | | 8,000 | | |
| ④ ローターセット | | 32,000 | | |
| ⑤ ラッチセット | | 4,100 | | |
| ⑥ ラッチ軸 | | 480 | | |
| 標準修理価格合計 ￥61,580 | | | | |

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| ⑦ 押えナットB | | 1,700 | |
|----------|--|-------|--|



| MTMモーター | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|---------|--|---------|
| | | MTM-13N | 106721627 | 6721627 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 11,000 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング×2 |  | 6,000 | | |
| ③ カーボンブラシセット |  | 8,000 | | |
| ④ ローターセット |  | 32,000 | | |
| ⑤ セグメント |  | 3,600 | | |
| ⑥ 接点リング |  | 11,400 | | |
| 標準修理価格合計 ￥72,000 | | | | |


| | | | |
|-------|---|-------|--|
| ⑦ ランプ |  | 4,380 | |
|-------|---|-------|--|

*⑤セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-------|-----------|---------|
| セグメント | 105071960 | 5071960 |
| ランプ | 105011570 | 5011570 |



| スリーウェイシリンジ | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | WS-11 | 107110040 | 7110040 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② バルブボディ |  | 27,000 | | |
| ③ ノズル |  | 13,600 | | |
| 標準修理価格合計 ￥47,600 | | | | |

| | | | |
|------------|---|--------|--|
| ④ ノズルベース |  | 11,000 | |
| ⑤ ヘッド (頭部) |  | 12,320 | |
| ⑥ 握りパイプ |  | 28,000 | |

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-----|-----------|---------|
| ノズル | 105130310 | 5130310 |



| スリーウェイシリンジ | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | WS-1 2 | | 107110050 | 7110050 |
| | WS-1 2 N | | 107110052 | 7110052 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,000 | *左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ノズル |  | 22,700 | | |
| 標準修理価格合計 ￥29,700 | | | | |

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| ③ ヘッド（頭部） |  | 14,000 | |
| ④ 握りパイプ |  | 9,000 | |

*②ノズルは、単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-----|-----------|---------|
| ノズル | 105130380 | 5130380 |



| スリーウェイシリンジ | 品目 | | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | WS-10-O | | 107110060 | 7110060 |
| | WS-10-ON | | 107110062 | 7110062 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 9,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② バルブボディー |  | 26,600 | | |
| ③ ランプ |  | 4,380 | | |
| 標準修理価格合計 ￥39,980 | | | | |

| | | | |
|------------|---|--------|--|
| ④ ノズル |  | 40,200 | |
| ⑤ ヘッド (頭部) |  | 53,600 | |
| ⑥ 握りパイプ |  | 9,510 | |

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-----|-----------|---------|
| ランプ | 105011570 | 5011570 |
| ノズル | 105131420 | 5131420 |



| スリーウェイシリンジ | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|------------|--|---------|
| | | WS-10-O-LD | 107110064 | 7110064 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 9,000 | *左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② バルブボディー |  | 26,600 | | |
| 標準修理価格合計 ￥35,600 | | | | |

| | | | |
|------------|---|--------|--|
| ③ LEDランプ |  | 12,400 | |
| ④ ノズル |  | 40,200 | |
| ⑤ ヘッド (頭部) |  | 53,600 | |
| ⑥ 握りパイプ |  | 9,510 | |

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|--------|-----------|---------|
| LEDランプ | 105011575 | 5011575 |
| ノズル | 105131420 | 5131420 |



(写真はWS-97)

| スリーウェイシリンジ | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|-------------------|-----------|-----------|--|
| | WS-97 | 106721564 | 6721564 |
| WS-201 | 106721565 | 6721565 | |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 8,800 | *左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② ノズル (ワンタッチ式) | | 11,300 | |
| ③ 水用作動棒 | | 1,440 | |
| ④ エアー用作動棒 | | 1,440 | |
| ⑤ バルブケース | | 2,470 | |
| 標準修理価格合計 ￥25,450 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------|--|
| ⑥ ホルダーBセット | | 7,500 | |
| ⑦ グリップ | | 3,200 | |

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

| 部品名 | 新商品コード | 旧商品コード |
|-----|-----------|---------|
| ノズル | 105141101 | 5141101 |




| トルクテック ストレート | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | ST-DH | 107070200 | 7070200 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,100 | *左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ローター軸 |  | 19,100 | | |
| 標準修理価格合計 ￥26,200 | | | | |



| クイックストレート | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | ST-13T | 106720075 | 6720075 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,100 | *左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールペアリング×3 |  | 4,500 | | |
| ③ シャフトセット |  | 8,000 | | |
| ④ キャップセット |  | 6,300 | | |
| ⑤ ロッキングシースセット |  | 6,400 | | |
| ⑥ 防塵軸 |  | 2,000 | | |
| 標準修理価格合計 ￥34,300 | | | | |



| クイックストレート | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|--|--------|--|---------|
| | | ST-21U | 106721670 | 6721670 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,100 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング×2 |  | 4,000 | | |
| ③ シャフトセット |  | 14,000 | | |
| ④ キャップセット |  | 6,300 | | |
| 標準修理価格合計 ￥31,400 | | | | |

| | | | |
|---------------|---|-------|--|
| ⑤ 注水パイプ | — | 1,200 | |
| ⑥ ボディ |  | 6,600 | |
| ⑦ ロッキングシースセット |  | 6,900 | |



| ストレートハンドピース | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|--------|--|---------|
| | | TR-MST | 106720020 | 6720020 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 7,100 | *左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ボールベアリング×3 |  | 4,500 | | |
| ③ シャフトセット |  | 8,000 | | |
| ④ ボディ |  | 6,600 | | |
| ⑤ 防塵軸 |  | 2,000 | | |
| 標準修理価格合計 ￥28,200 | | | | |

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| ⑥ ロッキングシース |  | 6,400 | |
|------------|---|-------|--|



| | トルクテック 等速コントラ (ライト付き) | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|-----------------------------|---------|-----------|--|
| | | CA-DC | 107070300 | 7070300 |
| | | CA-DC-O | 107070310 | 7070310 |
| | 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① | 分解・調整料 | | 8,900 | *左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② | プッシュキャップ | | 3,300 | |
| ③ | カプセル一式 | | 20,100 | |
| ④ | フロント軸 ASSY | | 6,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥38,300 | | | | |



| トルクテック 5倍速コントラ ライト付き | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|----------------------------|---|----------|--|---------|
| | | CA-51F-O | 107070320 | 7070320 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 10,300 | *左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② キャップ |  | 5,000 | | |
| ③ カプセル一式 |  | 20,000 | | |
| ④ フロント軸 ASSY |  | 12,000 | | |
| 標準修理価格合計 ￥47,300 | | | | |



| トルクテック 1/10減速コントラ (ライト付き) | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|---------------------------------|----|-----------|--|---------|
| | | CA-10RC | 107070331 | 7070331 |
| | | CA-10RC-O | 107070332 | 7070332 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 11,400 | *左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② プッシュキャップ | | 4,600 | | |
| ③ ローター軸 | | 15,100 | | |
| ④ フロント軸 | | 16,200 | | |
| 標準修理価格合計 ￥47,300 | | | | |



| トルクテック プロフィーコントラ | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|---------------------|---|----------|--|--------|
| | | CA-4R-PP | — | — |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 11,400 | *左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② ヘッドキャップ |  | 2,600 | | |
| ③ ローター軸一式 |  | 7,800 | | |
| ④ フロント軸 |  | 10,200 | | |
| 標準修理価格合計 ￥32,000 | | | | |



| トルクテック 上下動コントラ | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|-------------------|----|--------------|--|--------|
| | | CA-4 R-O-P F | — | — |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 11,400 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② キャップ | | 2,600 | | |
| ③ 上下軸一式 | | 7,800 | | |
| ④ フロント軸 | | 16,200 | | |
| 標準修理価格合計 ￥38,000 | | | | |



| トルクテック 1/10減速コントラ (根管長測定対応機能付き) | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|---------------------------------------|---|--------------|--|---------|
| | | CA-10RC-ENDO | 107070330 | 7070330 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 12,400 | *左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② キャップ |  | 5,900 | | |
| ③ ローターフロント軸受け /ヘッド成形品 |  | 10,300 | | |
| ④ ローター軸 /リヤ軸受け |  | 7,800 | | |
| ⑤ エルボ |  | 2,200 | | |
| ⑥ ボディー |  | 3,400 | | |
| ⑦ 内部接触子 |  | 9,200 | | |
| ⑧ 接点ホルダー-A |  | 6,100 | | |
| ⑨ 接点ホルダー-B |  | 6,500 | | |
| 標準修理価格合計 ￥63,800 | | | | |



| クイックコントラヘッド | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|--|--------|--|---------|
| | | QL-23B | 106720200 | 6720200 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カートリッジ |  | 14,800 | | |
| ③ ギヤシャフトセット |  | 8,300 | | |
| ④ バーラッチ |  | 1,100 | | |
| 標準修理価格合計 ￥29,200 | | | | |

| | | | |
|----------|---|-------|--|
| ⑤ ヘッドセット |  | 9,000 | |
|----------|---|-------|--|



| クイックコントラシャंक | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|-----------------|----|--------|-----------|---------|
| | | TS-112 | 106721503 | 6721503 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | | |
| 標準修理価格合計 ￥5,000 | | | | |

| | | | |
|---------------|---|-------|--|
| ② クラッチシャフトセット |  | 8,000 | |
|---------------|---|-------|--|



| クイックコントラセット | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|--|---------------|--|---------|
| | | QL-23B・TS-112 | 106720201 | 6720201 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 9,600 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カートリッジ |  | 14,800 | | |
| ③ ギヤシャフトセット |  | 8,300 | | |
| ④ バーラッチ |  | 1,100 | | |
| 標準修理価格合計 ￥33,800 | | | | |

| | | | |
|---------------|---|-------|--|
| ⑤ ヘッドセット |  | 9,000 | |
| ⑥ クラッチシャフトセット |  | 8,000 | |



| クイックコントラヘッド | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|-----------|---|-----------|--|
| | | QL-26B | 106721650 | 6721650 |
| | 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① | 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② | カートリッジセット |  | 14,800 | |
| ③ | 押しボタンセット |  | 5,800 | |
| 標準修理価格合計 ￥25,600 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---|--------|--|
| ④ | ギヤシャフトセット |  | 8,300 | |
| ⑤ | ヘッド |  | 12,000 | |



| クイックコントラシャク | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|-----------------|------------|---|-----------|--|
| | | US-121 | 106721660 | 6721660 |
| | | US-121L | 106721680 | 6721680 |
| | 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① | 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② | ボールベアリング×2 |  | 4,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥9,000 | | | | |


| | | | | |
|---|-------------|---|--------|--|
| ③ | 噴霧ブロックセット |  | 12,000 | |
| ④ | クラッチシャフトセット |  | 12,000 | |
| ⑤ | ボディ |  | 6,000 | |
| ⑥ | 光ファイバー |  | 7,700 | |



| クイックコントラセット | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|---|-----------|--|
| | QL-26B・US-121 | 106721651 | 6721651 |
| QL-26B・US-121L | 106721652 | 6721652 | |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 |
| ① 分解・調整料 | | 9,600 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 |
| ② カートリッジセット |  | 14,800 | |
| ③ プッシュボタンセット |  | 5,800 | |
| ④ ボールベアリング×2 |  | 4,000 | |
| 標準修理価格合計 ￥34,200 | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------|--|
| ⑤ ギヤシャフトセット |  | 8,300 | |
| ⑥ ヘッド |  | 12,000 | |
| ⑦ 噴霧ブロックセット |  | 12,000 | |
| ⑧ クラッチシャフトセット |  | 12,000 | |
| ⑨ ボディ |  | 6,600 | |
| ⑩ 光ファイバー |  | 7,700 | |



| コントラアングル | | 品目 | 新品目コード | 旧品目コード |
|------------------|--|--------|--|---------|
| | | TL-22B | 106720130 | 6720130 |
| 部品名 | 写真 | 価格 | 備考 | |
| ① 分解・調整料 | | 5,000 | *左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 | |
| ② カートリッジ |  | 14,800 | | |
| ③ ギヤシャフトセット |  | 8,300 | | |
| ④ バーラッチ |  | 1,100 | | |
| 標準修理価格合計 ￥29,200 | | | | |

| | | | |
|------------|---|-------|--|
| ⑤ クラッチシャフト |  | 8,000 | |
| ⑥ ボディセット |  | 6,600 | |

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161

株式会社モリタ製作所

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL 075-611-2141

久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594

鳥取工場 鳥取県倉吉市谷608 〒682-0954 TEL 0858-24-0005

株式会社モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129 〒362-0954 TEL 048-723-2621

株式会社ジェイエムエンジニアリング

本社 京都府久世郡久御山町林高黒2-13 〒613-0033 TEL 0774-41-2905