

標準修理価格表

2022年12月21日改訂版

本標準修理価格表には消費税は含まれておりません
価格及び内容は予告なく変更する場合がございますので、予め御了承ください

< 目 次 >

品 目	ページ
タービン	2~16
マイクロモーター	18~30
スリーウェイシリンジ	32~40
クイックストレート (トルクテック ST-DH/ST-13T/ ST-15U/ST-20U/ST-21U)	42~46
ストレートハンドピース TR-MST	47
クイックコントラアングル (トルクテック CA-DC/ CA-DC-O/CA-5IF-O/CA-10RC/CA-10RC-O/ CA-4R-PP/CA-4R-O-PF/CA-10RC-ENDO/	48~53
クイックコントラヘッド QL-23B クイックコントラシャンク TS-112	54
クイックコントラセット QL-23B・TS-112	55
クイックコントラヘッド QL-25B クイックコントラシャンク US-115/US-120	56
クイックコントラセット QL-25B・US-115/US-120	57
クイックコントラヘッド QL-26B クイックコントラシャンク US-121/US-121L	58
クイックコントラセット QL-26B・US-121/US-121L	59
コントラアングル TL-22B	60

< ご 案 内 >

(例)

TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-O	107090180	7090180
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,800	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント		3,600	
⑦	ランプ		4,250	
標準修理価格合計 ¥52,470				

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております



標準修理価格合計より高額になる場合は、お見積りさせていただき、低額となる場合には、お見積りせずにそのまま修理を進めさせていただきます。



アストロン		品目	新品目コード	旧品目コード
		SAT-C	107030140	7030140
		SAT-C-O	107030150	7030150
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		12,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ (カートリッジチャックセット)		58,600	
③	ヘッドキャップ		4,400	
標準修理価格合計 ¥75,000				

④	ボディーケース (SAT-C)		50,000	
⑤	ボディーケース (SAT-C-O)	—	55,000	



アストロン		品目	新品目コード	旧品目コード
		SAT-C2	107030160	7030160
		SAT-C2-0	107030170	7030170
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		12,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ (カートリッジチャックセット)		35,800	
③	ヘッドキャップ		3,700	
標準修理価格合計 ¥51,500				

④	ボディーケース (SAT-C2)	—	50,000	
⑤	ボディーケース (SAT-C2-0)		55,000	



ツインパワータービンス		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-EDI	107050660	7050660
SAR-SDI	107050680	7050680		
SAR-MDI	107050700	7050700		
SAR-E-ODI	107050670	7050670		
SAR-S-ODI	107050690	7050690		
SAR-M-ODI	107050710	7050710		
部 品 名	写 真	価 格	備 考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カプセルカートリッジ		36,800		
③ ヘッドキャップ		7,300		
標準修理価格合計 ¥49,100				

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EDI	SAR-SDI	SAR-MDI
新商品コード	105010885	105010847	105010886
旧商品コード	5010885	5010847	5010886

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービンス		品目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-EXDI	107050714	7050714
		SAR-XDI	107050727	7050727
		SAR-MXDI	107050715	7050715
		SAR-EX-ODI	107050711	7050711
		SAR-X-ODI	107050712	7050712
		SAR-MX-ODI	107050713	7050713
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カプセルカートリッジ		36,800		
③ ヘッドキャップ		7,300		
標準修理価格合計 ¥49,100				

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EXDI	SAR-MXDI	SAR-XDI
新商品コード	105010885	105010886	105010887
旧商品コード	5010885	5010886	5010887

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p	品 目		新品目コード	旧品目コード
	PAR-EDI		107050540	7050540
	PAR-SDI		107050560	7050560
	PAR-MDI		107050580	7050580
	PAR-E-ODI		107050550	7050550
	PAR-S-ODI		107050570	7050570
	PAR-M-ODI		107050590	7050590
部品名	写 真	価 格	備 考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カプセルカートリッジ		36,800		
③ プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ¥53,800				

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EDI	PAR-SDI	PAR-MDI
新商品コード	105010882	105010855	105010883
旧商品コード	5010882	5010855	5010883

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-EXDI	107050716	7050716
		PAR-XDI	107050717	7050717
		PAR-MXDI	107050718	7050718
		PAR-EX-ODI	107050622	7050622
		PAR-X-ODI	107050623	7050623
		PAR-MX-ODI	107050624	7050624
部 品 名	写 真	価 格	備 考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カプセルカートリッジ		36,800		
③ プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ¥53,800				

④ ボディケース C		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EXDI	PAR-MXDI	PAR-XDI
新商品コード	105010882	105010883	105010884
旧商品コード	5010882	5010883	5010884

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン pX ウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-UEX-ODI	107050722	7050722
	PAR-UMX-ODI	107050720	7050720	
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ¥53,800				

④	ボディケースC	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-UEX-ODI	PAR-UMX-ODI
新商品コード	105011151	105011152
旧商品コード	5011151	5011152



ツインパワータービン sX ウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-UEX-ODI	107050723	7050723
		SAR-UMX-ODI	107050721	7050721
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ¥49,100				

④	ボディケースC	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	SAR-UEX-ODI	SAR-UMX-ODI
新商品コード	105011156	105011157
旧商品コード	5011156	5011157



	品 目		新品目コード	旧品目コード
	ツインパワータービン pX4H	PAR-4HX-O	KV	107050616
SR			107050618	7050618
WH			107050619	7050619
NK			107050617	7050617
YS			107050637	7050637
PAR-4HEX-O		KV	107050612	7050612
		SR	107050614	7050614
		WH	107050613	7050613
		NK	107050604	7050604
		YS	107050636	7050636
		OT	107050725	7050725
PAR-4HMX-O		OF	107050724	7050724
		KV	107050626	7050626
		SR	107050629	7050629
		WH	107050628	7050628
	NK	107050627	7050627	
YS	107050638	7050638		

	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ¥53,800				

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-4HX-O	PAR-4HEX-O	PAR-4HMX-O
新商品コード	105010863	105010862	105010872
旧商品コード	5010863	5010862	5010872



ツインパワー pX4H ウルトラ	品 目		新品目コード	旧品目コード
		KV	107050644	7050644
		SR	107050733	7050733
		WH	107050732	7050732
	PAR-4HUEX-O	NK	107050731	7050731
		YS	107050734	7050734
		OT	107050736	7050736
		OF	107050737	7050737
部 品 名	写 真		価 格	備 考
① 分解・調整料			5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カートリッジ			36,800	
③ プッシュキャップ			12,000	
標準修理価格合計 ¥53,800				

④	ボディケースC		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUEX-O
新商品コード	105011147
旧商品コード	5011147



		品 目		新品目コード	旧品目コード
ツインパワー pX4H ウルトラ			KV	107050730	7050730
			SR	107050647	7050647
			WH	107050646	7050646
		PAR-4HUMX-O	NK	107050645	7050645
			YS	107050728	7050728
			OT	107050726	7050726
			OF	107050729	7050729
部 品 名		写 真		価 格	備 考
①	分解・調整料			5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ			36,800	
③	プッシュキャップ			12,000	
標準修理価格合計 ¥53,800					

④	ボディケースC		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUMX-O
新商品コード	105011148
旧商品コード	5011148



カスタムエア-		品目	新品目コード	旧品目コード
		NT302	106721371	6721371
		NTL302	106721391	6721391
		MT352	106721381	6721381
		MTL352	106721401	6721401
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		8,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		29,800		
③ プッシュボタン		17,000		
標準修理価格合計 ¥54,800				

④ ランプ		5,300	
⑤ ライトコンタクトパーツ		6,300	
⑥ スプレープレート		2,100	
⑦ ヘッドセット (ノーマル)		12,200	
⑧ ヘッドセット (ミニ)		10,900	

*④のランプは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105020550	5020550



スーパーカスタム	品目		新品目コード	旧品目コード
	NT303		106721372	6721372
	NT304		106721373	6721373
	MT353		106721382	6721382
	MT354		106721383	6721383
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		8,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		29,800	
③	プッシュボタン		17,000	
標準修理価格合計 ¥54,800				

④	ランプ		5,300	
⑤	ライトコンタクトパーツ		6,300	
⑥	スプレエプレート		2,100	
⑦	ヘッドセット (ノーマル)	—	12,200	
⑧	ヘッドセット (ミニ)	—	10,900	

*④のランプは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105020550	5020550



(写真はMT354)

スーパーカスタム	品目		新品目コード	旧品目コード
	NTL303		106721392	6721392
	NTL304		106721393	6721393
	MTL353		106721402	6721402
MTL354		106721404	6721404	
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		8,000	
②	カートリッジ		29,800	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
③	プッシュボタン		17,000	
標準修理価格合計 ¥54,800				

④	ランプ		5,300	
⑤	ライトコンタクトパーツ		6,300	
⑥	スプレープレート		2,100	
⑦	ヘッドセット (ノーマル)	—	12,200	
⑧	ヘッドセット (ミニ)	—	10,900	

*④のランプは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105020550	5020550



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-2	107090010	7090010
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		13,800	
③	ボールベアリング		4,000	
④	ローター		20,000	
⑤	クラッチ		485	
⑥	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥46,155				
⑦	接続筒（カラー付）		23,000	



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-2N	107090020	7090020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		13,800	
③	ボールベアリング		4,000	
④	ローター		20,000	
⑤	クラッチ		485	
⑥	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥46,155				
⑦	アダプター		8,200	



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-5	107090070	7090070
		TR-5N	107090080	7090080
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	O リンガー式		1,000	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ¥66,690				
⑧	接続筒		30,000	



TR モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-5-O2N	107090090	7090090
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン式		18,700		
③ ボールベアリング		4,300		
④ Oリング式		1,000		
⑤ ローター		27,100		
⑥ テンションリング		4,820		
⑦ セグメント		3,600		
⑧ ランプ		4,250		
⑨ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥75,640				

⑩ リング接点		7,800		
⑪ 接続筒		25,000		
⑫ ランプホルダー		5,160		

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570






TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-8	107090120	7090120
		TR-81	107090140	7090140
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	O リング式		1,000	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥66,690				

⑧	接続筒		25,000	
⑨	TR-8フレームカバー		6,000	
	TR-81フレームカバー		9,400	



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-8-O	107090130	7090130
		TR-81-O	107090150	7090150
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	Oリング式		1,000	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	セグメント		3,600	
⑧	ランプ		4,250	
⑨	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計			¥ 75,640	

⑩	リング接点		7,800	
⑪	接続筒		25,000	
⑫	ランプホルダー		5,160	
⑬	TR-8-Oフレームカバー TR-81-Oフレームカバー		6,000 8,380	

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91	107090170	7090170
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	O リンゲース式		1,800	
⑤	テンションリング		4,820	
標準修理価格合計 ¥43,520				

⑥	ローター		16,300	
⑦	接続筒		25,000	
⑧	フレームカバー		8,380	




TR モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-0	107090180	7090180
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,800	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント		3,600	
⑦	ランプ		4,250	
標準修理価格合計 ¥52,470				

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TR モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-0-LD	107090182	7090182
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,800	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント (LED)		3,600	
標準修理価格合計 ¥48,220				

⑦	ローター		16,300	
⑧	リング接点		7,800	
⑨	接続筒		25,000	
⑩	LED ランプ		12,000	

*⑥セグメント、⑩LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント (LED)	105072101	5072101
LEDランプ	105011575	5011575



TR モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-SS-O-LD	107090220	7090220
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② Oリング式		1,800		
③ ベアリング F/R		4,300		
④ コイルガイド		8,700		
⑤ ソケットホルダー		2,700		
標準修理価格合計 ¥28,400				

⑥ コアケース		8,300		
⑦ ローター		16,300		
⑧ LED ランプ		12,000		

*⑧ LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-SS-R-O-LD	107090230	7090230
部 品 名	写 真	価 格	備 考	
① 分解・調整料		10,900	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② Oリング式		1,800		
③ ベアリング F/R		4,300		
④ コイルガイド		8,700		
⑤ ソケットホルダー		2,700		
⑥ 接続ピンホルダー		4,600		
標準修理価格合計 ¥33,000				

⑦ コアケース		8,300		
⑧ ローター		16,300		
⑨ LED ランプ		12,000		

*⑨ LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



MTM モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		MTM-11N	106721607	6721607
		MTM-12N	106721617	6721617
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		11,000	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 25,000
②	ボールベアリング×2		6,000	
③	カーボンブラシセット		8,000	
④	ローターセット		32,000	
⑤	ラッチセット		4,100	
⑥	ラッチ軸		480	
標準修理価格合計			¥ 61,580	
⑦	押えナット B		1,700	



MTM モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		MTM-13N	106721627	6721627
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		11,000	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		6,000	
③	カーボンブラシセット		8,000	
④	ローターセット		32,000	
⑤	セグメント		3,600	
⑥	接点リング		11,400	
標準修理価格合計 ￥72,000				

⑦	ランプ		4,250	
---	-----	--	-------	--

*⑤セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-7	107110010	7110010
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディ		29,000	
③	ノズル		13,600	
④	ノズルベース		11,000	
標準修理価格合計 ￥60,600				

⑤	ヘッド（頭部）		23,900	
---	---------	--	--------	--

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-9	107110020	7110020
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディ		27,000		
③ ノズル		13,600		
④ ノズルベース		11,000		
標準修理価格合計 ￥58,600				

⑤ ヘッド（頭部）		23,900	
-----------	--	--------	--

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10	107110030	7110030
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディ		27,000		
③ ノズル		13,600		
標準修理価格合計 ￥47,600				



④ ノズルベース		11,000		
⑤ ヘッド（頭部）		12,320		
⑥ 握りパイプ		28,000		

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-11	107110040	7110040
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディ		27,000		
③ ノズル		13,600		
標準修理価格合計 ￥47,600				

④ ノズルベース		11,000	
⑤ ヘッド（頭部）		12,320	
⑥ 握りパイプ		28,000	

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130310	5130310



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-12	107110050	7110050
	WS-12N	107110052	7110052	
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ノズル		22,000	
標準修理価格合計 ¥29,000				

③	ヘッド（頭部）		14,000	
④	握りパイプ		9,000	

*②ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130380	5130380



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O	107110060	7110060
		WS-10-ON	107110062	7110062
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		9,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディ		25,800	
③	ランプ		4,250	
標準修理価格合計 ¥39,050				

④	ノズル		39,000	
⑤	ヘッド（頭部）		46,260	
⑥	握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105011570	5011570
ノズル	105131420	5131420



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O-LD	107110064	7110064
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディ		25,800		
標準修理価格合計 ¥34,800				

③ LED ランプ		12,000	
④ ノズル		39,000	
⑤ ヘッド (頭部)		46,260	
⑥ 握りパイプ		9,510	

* ③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LED ランプ	105011575	5011575
ノズル	105131420	5131420



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-66	106721561	6721561
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		8,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ノズル		8,000		
③ 水用作動棒		1,400		
④ エアー用作動棒		1,400		
⑤ バルブケース		2,400		
標準修理価格合計 ¥22,000				

⑥ ホルダー B		1,680	
⑦ グリップ		8,400	

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105140161	5140161



(写真は WS-97)

スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-88	106721562	6721562
		WS-90	106721563	6721563
		WS-97	106721564	6721564
		WS-201	106721565	6721565
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		8,800	* 左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ノズル (ワンタッチ式)		11,000		
③ 水用作動棒		1,400		
④ エアー用作動棒		1,400		
⑤ バルブケース		2,400		
標準修理価格合計 ¥25,000				

⑥ ホルダー B セット		7,500	
⑦ グリップ		8,400	WS-90は入手不可

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105141101	5141101





トルクテック ストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-DH	107070200	7070200
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ローター軸		19,100	
標準修理価格合計 ￥26,200				








クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-13T	106720075	6720075
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	キャップセット		6,300	
⑤	ロッキングシースセット		6,400	
⑥	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥34,300				



クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-15U	106721480	6721480
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
③	シャフトセット		9,000	
④	ロッキングシース A		2,200	
⑤	ロッキングシース B		1,600	
⑥	ボディー C		1,800	
⑦	ローラー		730	
標準修理価格合計			¥26,430	

⑧	ボディ A		4,000	
⑨	カラー C		1,600	



クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-20U	106721485	6721485
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
③	シャフトセット		10,000	
④	キャップ		2,000	
⑤	ロッキングシース A		2,200	
⑥	ロッキングシース B		1,600	
標準修理価格合計 ¥26,900				

⑦	パイプ		5,400	
⑧	ボディ B		6,700	



クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-21U	106721670	6721670
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
③	シャフトセット		14,000	
④	キャップセット		6,300	
標準修理価格合計 ¥31,400				

⑤	注水パイプ	—	1,200	
⑥	ボディ		6,600	
⑦	ロッキングシースセット		6,900	



ストレートハンドピース		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-MST	106720020	6720020
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	ボディ		6,600	
⑤	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥28,200				
⑥	ロッキングシース		6,400	



トルクテック 等速コントラ (ライト付き)		品 目		新品目コード	旧品目コード
		CA-DC		107070300	7070300
		CA-DC-O		107070310	7070310
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		8,900	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	プッシュキャップ		3,300		
③	カプセルー式		20,100		
④	フロント軸 ASSY		6,000		
標準修理価格合計 ￥38,300					



トルクテック 5倍速コントラ ライト付き		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-5IF-0	107070320	7070320
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		10,300	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		5,000	
③	カプセルー式		20,000	
④	フロント軸 ASSY		12,000	
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック 1/10 減速コントラ (ライト付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC	107070331	7070331
		CA-10RC-O	107070332	7070332
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	* 左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		4,600	
③	ローター軸		15,100	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ¥47,300				



トルクテック プロフィーコントラ		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4R-PP	—	—
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		11,400	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ヘッドキャップ		2,600	
③	ローター軸一式		7,800	
④	フロント軸		10,200	
標準修理価格合計 ¥32,000				



トルクテック 上下動コントラ		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4R-O-PF	—	—
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		11,400	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		2,600	
③	上下軸一式		7,800	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ¥38,000				



トルクテック 1/10 減速コントラ (根管長測定対応機能付き)		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC-ENDO	107070330	7070330
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		12,400	* 左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		5,900	
③	ローターフロント軸受け / ヘッド成形品		10,300	
④	ローター軸 / リヤ軸受け		7,800	
⑤	エルボ		2,200	
⑥	ボディー		3,400	
⑦	内部接触子		9,200	
⑧	接点ホルダー A		6,100	
⑨	接点ホルダー B		6,500	
標準修理価格合計 ¥63,800				



クイックコントラヘッド		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B	106720200	6720200
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥29,200				

⑤	ヘッドセット		9,000	
---	--------	---	-------	--



クイックコントラシャंक		品目	新品目コード	旧品目コード
		TS-112	106721503	6721503
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	
標準修理価格合計 ￥5,000				

②	クラッチシャフトセット		8,000	
---	-------------	---	-------	--




クイックコントラセット		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B・TS-112	106720201	6720201
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥33,800				

⑤	ヘッドセット		9,000	
⑥	クラッチシャフトセット		8,000	



クイックコントラヘッド		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-25B	106721550	6721550
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジセット		7,100		
③ ギヤシャフトセット		5,100		
④ バーラッチ		580		
標準修理価格合計 ¥17,780				


⑤ ヘッドセット		7,700	
----------	---	-------	--



US-115



US-120

クイックコントラシャンク		品目	新品目コード	旧品目コード
		US-115	106721506	6721506
		US-120	106721505	6721505
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング×2		4,000		
標準修理価格合計 ¥9,000				

③ クラッチシャフトセット		12,000	
---------------	---	--------	--



QL-25B・US-115



QL-25B・US-120

クイックコントラセット		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-25B・US-115	106721551	6721551
		QL-25B・US-120	106721552	6721552
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		9,600	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		7,100	
③	ギヤシャフトセット		5,100	
④	パーラッチ		580	
⑤	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ¥26,380				

⑥	ヘッドセット		7,700	
⑦	ボディCセット		2,800	
⑧	クラッチシャフト		12,000	



クイックコントラヘッド		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-26B	106721650	6721650
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
標準修理価格合計			¥ 25,600	
④	ギヤシャフトセット		8,300	
⑤	ヘッド		12,000	



クイックコントラシャンク		品目	新品目コード	旧品目コード
		US-121	106721660	6721660
		US-121L	106721680	6721680
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計			¥ 9,000	
③	噴霧ブロックセット		12,000	
④	クラッチシャフトセット		12,000	
⑤	ボディ		6,600	
⑥	光ファイバー		7,700	



クイックコントラセット		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-26B・US-121	106721651	6721651
		QL-26B・US-121L	106721652	6721652
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
④	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥34,200				

⑤	ギヤシャフトセット		8,300	
⑥	ヘッド		12,000	
⑦	噴霧ブロックセット		12,000	
⑧	クラッチシャフトセット		12,000	
⑨	ボディ		6,600	
⑩	光ファイバー		7,700	



コントラアングル		品目	新品目コード	旧品目コード
		TL-22B	106720130	6720130
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥29,200				
⑤	クラッチシャフト		8,000	
⑥	ボディセット		6,600	

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161

株式会社モリタ製作所

本社 工場 京都府京都市伏見区東浜南町 680 〒612-8533 TEL 075-611-2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594
鳥取 工場 鳥取県倉吉市谷608 〒682-0954 TEL0858-24-0005

株式会社モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室 7129 〒362-0806 TEL 048-723-2621

株式会社 **ジエイエル エンジニアリング**

本社 京都 京都府久世郡久御山町林高黒 2-13 〒613-0033 TEL 0774-41-2905