



標準修理価格表

2025年3月21日改訂版


本標準修理価格表には消費税は含まれておりません
価格・内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください


< 目次 >

品目	ページ
タービン	2～11
マイクロモーター	12～24
スリーウェイシリンジ	26～30
クイックストレート (トルクテックST-DH/ST-13T/ ST-21U)	32～34
ストレートハンドピース TR-MST	35
クイックコントラアングル (トルクテックCA-DC/ CA-DC-O/CA-5IF-O/CA-10RC/CA-10RC-O/ CA-4R-PP/CA-4R-O-PF/CA-10RC-ENDO)	36～41
クイックコントラヘッド QL-23B クイックコントラシャンク TS-112	42
クイックコントラセット QL-23B・TS-112	43
クイックコントラヘッド QL-26B クイックコントラシャンク US-121/US-121L	44
クイックコントラセット QL-26B・US-121/US-121L	45
コントラアングル TL-22B	46

< ご案内 >

(例)

TR モーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-O	107090180	7090180
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調製料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額いたします。	
② ボールベアリング		4,300		
③ コイルモールド		22,800		
④ Oリング一式		1,860		
⑤ テンションリング		4,820		
⑥ セグメント		3,600		
⑦ ランプ		4,380		
		標準修理価格合計 ￥ 52,660		

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

* ⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品として販売しております

標準修理価格合計より高額になる場合は、お見積りさせていただき、低額となる場合には、お見積りせずにそのまま修理を進めさせていただきます。



ツインパワータービン	品目	新品目コード	旧品目コード
	SAR-EDI	107050660	7050660
	SAR-SDI	107050680	7050680
	SAR-MDI	107050700	7050700
	SAR-E-ODI	107050670	7050670
	SAR-S-ODI	107050690	7050690
	SAR-M-ODI	107050710	7050710
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100			

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EDI	SAR-SDI	SAR-MDI
新商品コード	105010885	105010847	105010886
旧商品コード	5010885	5010847	5010886

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン	品目		新品目コード	旧品目コード
	SAR-EXDI		107050714	7050714
	SAR-XDI		107050727	7050727
	SAR-MXDI		107050715	7050715
	SAR-EX-ODI		107050711	7050711
	SAR-X-ODI		107050712	7050712
	SAR-MX-ODI		107050713	7050713
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カプセルカートリッジ		36,800		
③ ヘッドキャップ		7,300		
標準修理価格合計 ￥49,100				

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EXDI	SAR-MXDI	SAR-XDI
新商品コード	105010885	105010886	105010887
旧商品コード	5010885	5010886	5010887

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービンp	品目	新品目コード	旧品目コード
	PAR-EDI	107050540	7050540
	PAR-SDI	107050560	7050560
	PAR-MDI	107050580	7050580
	PAR-E-ODI	107050550	7050550
	PAR-S-ODI	107050570	7050570
	PAR--M-ODI	107050590	7050590
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800			

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--


*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EDI	PAR-SDI	PAR-MDI
新商品コード	105010882	105010855	105010883
旧商品コード	5010882	5010855	5010883

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービンp	品目	新品目コード	旧品目コード
	PAR-EXDI	107050716	7050716
	PAR-XDI	107050717	7050717
	PAR-MXDI	107050718	7050718
	PAR-EX-ODI	107050622	7050622
	PAR-X-ODI	107050623	7050623
	PAR-MX-ODI	107050624	7050624
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額 致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800			

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EXDI	PAR-MXDI	PAR-XDI
新商品コード	105010822	105010883	105010884
旧商品コード	5010882	5010883	5010884

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p Xウルトラ	品目	新品目コード	旧品目コード
	PAR-UEX-ODI	107050722	7050722
PAR-UMX-ODI	107050720	7050720	
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
② カートリッジ		36,800	
③ プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800			

④ ボディケースC	—	3,800	
⑤ 固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-UEX-ODI	PAR-UMX-ODI
新商品コード	105011151	105011152
旧商品コード	5011151	5011152



ツインパワータービ s Xウルトラ	品目	新品目コード	旧品目コード
	SAR-UEX-ODI	107050723	7050723
SAR-UMX-ODI	107050721	7050721	
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
② カートリッジ		36,800	
③ ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100			

④ ボディケースC	—	3,800	
⑤ 固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	SAR-UEX-ODI	SAR-UMX-ODI
新商品コード	105011156	105011157
旧商品コード	5011156	5011157



	品目		新品目コード	旧品目コード
	ツインパワータービン p X 4 H	P A R - 4 H X - O	KV	107050616
SR			107050618	7050618
WH			107050619	7050619
NK			107050617	7050617
YS			107050637	7050637
P A R - 4 H E X - O		KV	107050612	7050612
		SR	107050614	7050614
		WH	107050613	7050613
		NK	107050604	7050604
		YS	107050636	7050636
		OT	107050725	7050725
P A R - 4 H M X - O		OF	107050724	7050724
		KV	107050626	7050626
		SR	107050629	7050629
		WH	107050628	7050628
	NK	107050627	7050627	
	YS	107050638	7050638	

	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケースC		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-4HX-O	PAR-4HX-O	PAR-4HMX-C
新商品コード	105010863	105010862	105010872
旧商品コード	5010863	5010862	5010872



	品目	新品目コード	旧品目コード	
				品目
ツインパワー p X 4 H ウルトラ	PAR-4HUEX-O	KV	107050644	7050644
		SR	107050733	7050733
		WH	107050732	7050732
		NK	107050731	7050731
		YS	107050734	7050734
		OT	107050736	7050736
		OF	107050737	7050737
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		36,800		
③ プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ￥53,800				

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUEX-O
新商品コード	105011147
旧商品コード	5011147




	品目	新品目コード	旧品目コード	
ツインパワー p X 4 H ウルトラ	PAR-4HUMX-O	KV	107050730	7050730
		SR	107050647	7050647
		WH	107050646	7050646
		NK	107050645	7050645
		YS	107050728	7050728
		OT	107050726	7050726
		OF	107050729	7050729
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		36,800		
③ プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ¥ 53,800				


④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUMX-O
新商品コード	105011148
旧商品コード	5011148



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-2	107090010	7090010
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン一式		13,800		
③ ボールベアリング		4,000		
④ ローター		20,000		
⑤ クラッチ		485		
⑥ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥46,155				

⑩ 接続筒		23,000	
-------	---	--------	--



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-2N	107090020	7090020
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン一式		13,800		
③ ボールベアリング		4,000		
④ ローター		20,000		
⑤ クラッチ		485		
⑥ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥46,155				

⑩ アダプター		8,200		
---------	---	-------	--	--



TRモーター	品目	新品目コード	旧品目コード
	TR-5	107090070	7090070
TR-5N	107090080	7090080	
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		9,800	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カーボン一式		18,700	
③ ボールベアリング		4,300	
④ Oリング一式		1,340	
⑤ ローター		27,100	
⑥ テンションリング		4,820	
⑦ ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥67,030			

⑧ 接続筒		30,000	
-------	--	--------	--



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-5-02N	107090090	7090090
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン一式		18,700		
③ ボールベアリング		4,300		
④ Oリング一式		1,340		
⑤ ローター		27,100		
⑥ テンションリング		4,820		
⑦ セグメント		3,600		
⑧ ランプ		4,380		
⑨ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥76,110				

⑩ リング接点		7,800		
⑪ 接続筒		25,000		
⑫ ランプホルダー		5,160		

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TRモーター	品目		新品目コード	旧品目コード
	TR-8		107090120	7090120
	TR-8 1		107090140	7090140
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,800	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン一式		18,700		
③ ボールベアリング		4,300		
④ Oリング一式		1,340		
⑤ ローター		27,100		
⑥ テンションリング		4,820		
⑦ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥67,030				

⑧ 接続筒		25,000	
⑨ TR-8フレームカバー TR-81フレームカバー		6,000 9,400	



TRモーター	品目		新品目コード	旧品目コード
	TR-8-O		107090130	7090130
	TR-81-O		107090150	7090150
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カーボン一式		18,700		
③ ボールベアリング		4,300		
④ Oリング一式		1,340		
⑤ ローター		27,100		
⑥ テンションリング		4,820		
⑦ セグメント		3,600		
⑧ ランプ		4,380		
⑨ ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ￥76,110				

⑩ リング接点		7,800	
⑪ 接続筒		25,000	
⑫ ランプホルダー		5,160	
⑬ TR-8-Oフレームカバー		6,000	
TR-81-Oフレームカバー		8,380	


*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91	107090170	7090170
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング		4,300		
③ コイルモールド		22,800		
④ Oリング一式		1,860		
⑤ テンションリング		4,820		
標準修理価格合計 ￥43,580				

⑥	ローター		16,300	
⑦	接続筒		25,000	
⑧	フレームカバー		8,380	



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-0	107090180	7090180
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング		4,300		
③ コイルモールド		22,800		
④ Oリング一式		1,860		
⑤ テンションリング		4,820		
⑥ セグメント		3,600		
⑦ ランプ		4,380		
標準修理価格合計 ￥52,660				

⑧ ローター		16,300		
⑨ リング接点		7,800		
⑩ 接続筒		25,000		
⑪ ランプホルダー		51,600		
⑫ フレームカバー		8,380		

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-910-LD	107090182	7090182
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング		4,300		
③ コイルモールド		22,800		
④ Oリング一式		1,860		
⑤ テンションリング		4,820		
⑥ セグメント(LED)		3,710		
標準修理価格合計 ￥48,390				

⑦ ローター		16,300	
⑧ リング接点		7,800	
⑨ 接続筒		25,000	
⑩ LEDランプ		12,400	

*⑥セグメント、⑩ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント(LED)	105072101	5072101
ランプ	105011575	5011575



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-SS-O-LD	107090220	7090220
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② Oリング式		1,860		
③ ペアリングF/R		4,300		
④ コイルガイド		8,700		
⑤ ソケットホルダー		2,700		
標準修理価格合計 ￥28,460				

⑥ コアケース		8,300	
⑦ ローター		16,300	
⑧ LEDランプ		12,400	

*⑧LEDランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



TRモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-SS-R-O-LD	107090230	7090230
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② Oリング式		1,860		
③ ベアリング F/R		4,300		
④ コイルガイド		8,700		
⑤ ソケットホルダー		2,700		
⑥ 接続ピンホルダー		4,600		
標準修理価格合計 ￥33,060				

⑦ コアケース		8,300	
⑧ ローター		16,300	
⑨ LEDランプ		12,400	

*⑨LEDランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



MTMモーター	品目		新品目コード	旧品目コード
	MTM-11N		106721607	6721607
	MTM-12N		106721617	6721617
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		11,000	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング×2		6,000		
③ カーボンブラシセット		8,000		
④ ローターセット		32,000		
⑤ ラッチセット		4,100		
⑥ ラッチ軸		480		
標準修理価格合計 ￥61,580				

⑦ 押えナットB		1,700	
----------	--	-------	--



MTMモーター		品目	新品目コード	旧品目コード
		MTM-13N	106721627	6721627
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		11,000	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング×2		6,000		
③ カーボンブラシセット		8,000		
④ ローターセット		32,000		
⑤ セグメント		3,600		
⑥ 接点リング		11,400		
標準修理価格合計 ￥72,000				


⑦ ランプ		4,380	
-------	---	-------	--

*⑤セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-11	107110040	7110040
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディ		27,000		
③ ノズル		13,600		
標準修理価格合計 ￥47,600				

④ ノズルベース		11,000	
⑤ ヘッド (頭部)		12,320	
⑥ 握りパイプ		28,000	

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130310	5130310



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-1 2	107110050	7110050
		WS-1 2 N	107110052	7110052
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ノズル		22,700		
標準修理価格合計 ￥29,700				

③ ヘッド (頭部)		14,000	
④ 握りパイプ		9,000	

*②ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130380	5130380



スリーウェイシリンジ	品目		新品目コード	旧品目コード
	WS-10-O		107110060	7110060
	WS-10-ON		107110062	7110062
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディー		26,600		
③ ランプ		4,380		
標準修理価格合計 ￥39,980				

④ ノズル		40,200	
⑤ ヘッド (頭部)		53,600	
⑥ 握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105011570	5011570
ノズル	105131420	5131420



スリーウェイシリンジ		品目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O-LD	107110064	7110064
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② バルブボディー		26,600		
標準修理価格合計 ￥35,600				

③ LEDランプ		12,400	
④ ノズル		40,200	
⑤ ヘッド (頭部)		53,600	
⑥ 握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575
ノズル	105131420	5131420



(写真はWS-97)

スリーウェイシリンジ	品目	新品目コード	旧品目コード
	WS-97	106721564	6721564
WS-201	106721565	6721565	
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		8,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② ノズル (ワンタッチ式)		11,300	
③ 水用作動棒		1,440	
④ エア-用作動棒		1,440	
⑤ バルブケース		2,470	
標準修理価格合計 ￥25,450			

⑥ ホルダーBセット		7,500	
⑦ グリップ		3,200	

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105141101	5141101




トルクテック ストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		ST-DH	107070200	7070200
部 品 名	写 真	価 格	備 考	
① 分解・調整料		7,100	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ローター軸		19,100		
標準修理価格合計 ￥26,200				



クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-13T	106720075	6720075
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,100	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールペアリング×3		4,500		
③ シャフトセット		8,000		
④ キャップセット		6,300		
⑤ ロッキングシースセット		6,400		
⑥ 防塵軸		2,000		
標準修理価格合計 ￥34,300				



クイックストレート		品目	新品目コード	旧品目コード
		ST-21U	106721670	6721670
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,100	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。	
② ボールベアリング×2		4,000		
③ シャフトセット		14,000		
④ キャップセット		6,300		
標準修理価格合計 ¥ 31,400				

⑤ 注水パイプ	—	1,200		
⑥ ボディ		6,600		
⑦ ロッキングシースセット		6,900		



ストレートハンドピース		品目	新品目コード	旧品目コード
		TR-MST	106720020	6720020
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		7,100	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ボールベアリング×3		4,500		
③ シャフトセット		8,000		
④ ボディ		6,600		
⑤ 防塵軸		2,000		
標準修理価格合計 ￥28,200				

⑥ ロッキングシース		6,400	
------------	---	-------	--



トルクテック 等速コントラ (ライト付き)	品目		新品目コード	旧品目コード
	CA-DC		107070300	7070300
	CA-DC-O		107070310	7070310
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		8,900	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② プッシュキャップ		3,300		
③ カプセル一式		20,100		
④ フロント軸 ASSY		6,000		
標準修理価格合計 ￥38,300				



トルクテック 5倍速コントラ ライト付き		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-51F-O	107070320	7070320
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		10,300	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② キャップ		5,000		
③ カプセル一式		20,000		
④ フロント軸 ASSY		12,000		
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック 1/10減速コントラ (ライト付き)		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC	107070331	7070331
		CA-10RC-O	107070332	7070332
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		11,400	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② プッシュキャップ		4,600		
③ ローター軸		15,100		
④ フロント軸		16,200		
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック プロフィーコントラ		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4R-PP	—	—
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		11,400	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② ヘッドキャップ		2,600		
③ ローター軸一式		7,800		
④ フロント軸		10,200		
標準修理価格合計 ￥32,000				



トルクテック 上下動コントラ		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4 R-O-P F	—	—
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		11,400	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② キャップ		2,600		
③ 上下軸一式		7,800		
④ フロント軸		1,620		
標準修理価格合計 ￥38,000				



トルクテック 1/10減速コントラ (根管長測定対応機能付き)		品目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC-ENDO	107070330	7070330
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		12,400	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② キャップ		5,900		
③ ローターフロント軸受け /ヘッド成形品		10,300		
④ ローター軸 /リヤ軸受け		7,800		
⑤ エルボ		2,200		
⑥ ボディー		3,400		
⑦ 内部接触子		9,200		
⑧ 接点ホルダー-A		6,100		
⑨ 接点ホルダー-B		6,500		
標準修理価格合計 ￥63,800				



クイックコントラヘッド		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B	106720200	6720200
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		14,800		
③ ギヤシャフトセット		8,300		
④ バーラッチ		1,100		
標準修理価格合計 ￥29,200				

⑤ ヘッドセット		9,000	
----------	---	-------	--



クイックコントラシャंक		品目	新品目コード	旧品目コード
		TS-112	106721503	6721503
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000		
標準修理価格合計 ￥5,000				

② クラッチシャフトセット		8,000	
---------------	---	-------	--



クイックコントラセット		品目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B・TS-112	106720201	6720201
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		14,800		
③ ギヤシャフトセット		8,300		
④ バーラッチ		1,100		
標準修理価格合計 ￥33,800				

⑤ ヘッドセット		9,000	
⑥ クラッチシャフトセット		8,000	



クイックコントラヘッド		品目	新品目コード	旧品目コード
		Q L - 2 6 B	106721650	6721650
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	押しボタンセット		5,800	
標準修理価格合計 ￥25,600				

④	ギヤシャフトセット		8,300	
⑤	ヘッド		12,000	





クイックコントラシャク		品目	新品目コード	旧品目コード
		U S - 1 2 1	106721660	6721660
		U S - 1 2 1 L	106721680	6721680
	部品名	写真	価格	備考
①	分解・調整料		5,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥9,000				

③	噴霧ブロックセット		12,000	
④	クラッチシャフトセット		12,000	
⑤	ボディ		6,000	
⑥	光ファイバー		7,700	




クイックコントラセット	品目	新品目コード	旧品目コード
	QL-26B・US-121	106721651	6721651
QL-26B・US-121L	106721652	6721652	
部品名	写真	価格	備考
① 分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カートリッジセット		14,800	
③ プッシュボタンセット		5,800	
④ ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥34,200			

⑤ ギヤシャフトセット		8,300	
⑥ ヘッド		12,000	
⑦ 噴霧ブロックセット		12,000	
⑧ クラッチシャフトセット		12,000	
⑨ ボディ		6,600	
⑩ 光ファイバー		7,700	



コントラアングル		品目	新品目コード	旧品目コード
		TL-22B	106720130	6720130
部品名	写真	価格	備考	
① 分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ		14,800		
③ ギヤシャフトセット		8,300		
④ バーラッチ		1,100		
標準修理価格合計 ￥29,200				

⑤ クラッチシャフト		8,000	
⑥ ボディセット		6,600	

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161

株式会社モリタ製作所

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL 075-611-2141

久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594

鳥取工場 鳥取県倉吉市谷608 〒682-0954 TEL 0858-24-0005

株式会社モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129 〒362-0954 TEL 048-723-2621

株式会社ジェイエムエンジニアリング

本社 京都 京都府久世郡久御山町林高黒2-13 〒613-0033 TEL 0774-41-2905