

標準修理価格表

2023年9月21日改訂版

< 目 次 >

品 目	ページ
タービン	2～11
マイクロモーター	12～24
スリーウェイシリンジ	26～33
クイックストレート（トルクテック ST-DH/ST-13T/ ST-21U	34～36
ストレートハンドピース TR-MST	37
クイックコントラアングル（トルクテック CA-DC/ CA-DC-O/CA-5IF-O/CA-10RC/CA-10RC-O/ CA-4R-PP/CA-4R-O-PF/CA-10RC-ENDO/	38～43
クイックコントラヘッド QL-23B クイックコントラシャンク TS-112	44
クイックコントラセット QL-23B・TS-112	45
クイックコントラヘッド QL-26B クイックコントラシャンク US-121/US-121L	46
クイックコントラセット QL-26B・US-121/US-121L	47
コントラアングル TL-22B	48

＜ ご 案 内 ＞

(例)

TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-O	107090180	7090180
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	O リンガー式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント		3,600	
⑦	ランプ		4,380	
標準修理価格合計			¥ 52,660	

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております

標準修理価格合計より高額になる場合は、お見積りさせていただき、低額となる場合には、お見積りせずにそのまま修理を進めさせていただきます。



ツインパワータービンs		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-EDI	107050660	7050660
		SAR-SDI	107050680	7050680
		SAR-MDI	107050700	7050700
		SAR-E-ODI	107050670	7050670
		SAR-S-ODI	107050690	7050690
		SAR-M-ODI	107050710	7050710
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100				

④	固定接手		3,100	
---	------	---	-------	--


*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EDI	SAR-SDI	SAR-MDI
新商品コード	105010885	105010847	105010886
旧商品コード	5010885	5010847	5010886

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービンs		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-EXDI	107050714	7050714
		SAR-XDI	107050727	7050727
		SAR-MXDI	107050715	7050715
		SAR-EX-ODI	107050711	7050711
		SAR-X-ODI	107050712	7050712
		SAR-MX-ODI	107050713	7050713
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100				

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		3,100	


*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EXDI	SAR-MXDI	SAR-XDI
新商品コード	105010885	105010886	105010887
旧商品コード	5010885	5010886	5010887

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-EDI	107050540	7050540
		PAR-SDI	107050560	7050560
		PAR-MDI	107050580	7050580
		PAR-E-ODI	107050550	7050550
		PAR-S-ODI	107050570	7050570
		PAR-M-ODI	107050590	7050590
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	固定接手		3,100	
---	------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EDI	PAR-SDI	PAR-MDI
新商品コード	105010882	105010855	105010883
旧商品コード	5010882	5010855	5010883

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-EXDI	107050716	7050716
		PAR-XDI	107050717	7050717
		PAR-MXDI	107050718	7050718
		PAR-EX-ODI	107050622	7050622
		PAR-X-ODI	107050623	7050623
		PAR-MX-ODI	107050624	7050624
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ			
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EXDI	PAR-MXDI	PAR-XDI
新商品コード	105010882	105010883	105010884
旧商品コード	5010882	5010883	5010884

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン pX ウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-UEX-ODI	107050722	7050722
		PAR-UMX-ODI	107050720	7050720
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケース C	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-UEX-ODI	PAR-UMX-ODI
新商品コード	105011151	105011152
旧商品コード	5011151	5011152



ツインパワータービン sX ウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-UEX-ODI	107050723	7050723
		SAR-UMX-ODI	107050721	7050721
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100				

④	ボディケース C	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	SAR-UEX-ODI	SAR-UMX-ODI
新商品コード	105011156	105011157
旧商品コード	5011156	5011157



ツインパワータービン pX4H	品 目		新品目コード	旧品目コード
	PAR-4HX-O	KV	107050616	7050616
		SR	107050618	7050618
		WH	107050619	7050619
		NK	107050617	7050617
		YS	107050637	7050637
	PAR-4HEX-O	KV	107050612	7050612
		SR	107050614	7050614
		WH	107050613	7050613
		NK	107050604	7050604
		YS	107050636	7050636
		OT	107050725	7050725
		OF	107050724	7050724
	PAR-4HMX-O	KV	107050626	7050626
		SR	107050629	7050629
		WH	107050628	7050628
		NK	107050627	7050627
		YS	107050638	7050638

	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-4HX-O	PAR-4HEX-O	PAR-4HMX-O
新商品コード	105010863	105010862	105010872
旧商品コード	5010863	5010862	5010872



ツインパワー pX4H ウルトラ		品 目		新品目コード	旧品目コード
		PAR-4HUEX-O	KV	107050644	7050644
			SR	107050733	7050733
			WH	107050732	7050732
			NK	107050731	7050731
			YS	107050734	7050734
			OT	107050736	7050736
			OF	107050737	7050737
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	カートリッジ		36,800		
③	プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ￥53,800					

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUEX-O
新商品コード	105011147
旧商品コード	5011147



ツインパワー pX4H ウルトラ		品 目		新品目コード	旧品目コード
		PAR-4HUMX-O	KV	107050730	7050730
			SR	107050647	7050647
			WH	107050646	7050646
			NK	107050645	7050645
			YS	107050728	7050728
			OT	107050726	7050726
			OF	107050729	7050729
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	カートリッジ		36,800		
③	プッシュキャップ		12,000		
標準修理価格合計 ￥53,800					

④	ボディケース C		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUMX-O
新商品コード	105011148
旧商品コード	5011148



TR モーター		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TR-2	107090010		7090010
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		6,900	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	カーボン式		13,800		
③	ボールベアリング		4,000		
④	ローター		20,000		
⑤	クラッチ		485		
⑥	ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ¥46,155					
⑦	接続筒（カラー付）		23,000		



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-2N	107090020	7090020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		6,900	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		13,800	
③	ボールベアリング		4,000	
④	ローター		20,000	
⑤	クラッチ		485	
⑥	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ¥ 46,155				
⑦	アダプター		8,200	



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-5 TR-5N	107090070 107090080	7090070 7090080
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	O リング式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ¥67,030				

⑧	接続筒		30,000	
---	-----	---	--------	--



TR モーター		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TR-5-O2N	107090090		7090090
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	カーボン式		18,700		
③	ボールベアリング		4,300		
④	O リンゲー式		1,340		
⑤	ローター		27,100		
⑥	テンションリング		4,820		
⑦	セグメント		3,600		
⑧	ランプ		4,380		
⑨	ブラケット締付ネジ		970		
標準修理価格合計 ¥ 76,110					

⑩	リング接点		7,800	
⑪	接続筒		25,000	
⑫	ランプホルダー		5,160	

* ⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-8 TR-81	107090120 107090140	7090120 7090140
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	O リング式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥67,030				

⑧	接続筒		25,000	
⑨	TR-8フレームカバー TR-81フレームカバー		6,000 9,400	



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-8-O	107090130	7090130
		TR-81-O	107090150	7090150
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	O リンガー式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	セグメント		3,600	
⑧	ランプ		4,380	
⑨	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ¥ 76,110				

⑩	リング接点		7,800	
⑪	接続筒		25,000	
⑫	ランプホルダー		5,160	
⑬	TR-8-Oフレームカバー TR-81-Oフレームカバー		6,000 8,380	

* ⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております


部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91	107090170	7090170
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	* 左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	O リンゲース式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
標準修理価格合計 ¥43,580				

⑥	ローター		16,300	
⑦	接続筒		25,000	
⑧	フレームカバー		8,380	



TR モーター		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TR-91-O	107090180	7090180	
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	ボールベアリング		4,300		
③	コイルモールド		22,800		
④	O リンゲース		1,860		
⑤	テンションリング		4,820		
⑥	セグメント		3,600		
⑦	ランプ		4,380		
標準修理価格合計 ￥52,660					

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-O-LD	107090182	7090182
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	O リング一式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント (LED)		3,710	
標準修理価格合計 ￥48,390				

⑦	ローター		16,300	
⑧	リング接点		7,800	
⑨	接続筒		25,000	
⑩	LED ランプ		12,400	

*⑥セグメント、⑩ LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント (LED)	105072101	5072101
LEDランプ	105011575	5011575



TR モーター		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TR-SS-O-LD	107090220		7090220
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	Oリング式		1,860		
③	ベアリング F/R		4,300		
④	コイルガイド		8,700		
⑤	ソケットホルダー		2,700		
標準修理価格合計 ￥28,460					

⑥	コアケース		8,300	
⑦	ローター		16,300	
⑧	LED ランプ		12,400	

* ⑧ LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



TR モーター		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TR-SS-R-O-LD	107090230		7090230
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		10,900	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	O リンガー式		1,860		
③	ベアリング F/R		4,300		
④	コイルガイド		8,700		
⑤	ソケットホルダー		2,700		
⑥	接続ピンホルダー		4,600		
標準修理価格合計 ￥33,060					

⑦	コアケース		8,300	
⑧	ローター		16,300	
⑨	LED ランプ		12,400	

*⑨ LED ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



MTM モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		MTM-11N	106721607	6721607
		MTM-12N	106721617	6721617
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,000	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。 25,000
②	ボールベアリング× 2		6,000	
③	カーボンブラシセット		8,000	
④	ローターセット		32,000	
⑤	ラッチセット		4,100	
⑥	ラッチ軸		480	
標準修理価格合計 ￥61,580				

⑦	押えナット B		1,700	
---	---------	---	-------	--



MTM モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		MTM-13N	106721627	6721627
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,000	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング× 2		6,000	
③	カーボンブラシセット		8,000	
④	ローターセット		32,000	
⑤	セグメント		3,600	
⑥	接点リング		11,400	
標準修理価格合計 ￥72,000				

⑦	ランプ		4,380	
---	-----	---	-------	--

* ⑤セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-7	107110010	7110010
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		29,000	
③	ノズル		13,600	
④	ノズルベース		11,000	
標準修理価格合計 ¥ 60,600				

⑤	ヘッド（頭部）		23,900	
---	---------	--	--------	--

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-9	107110020	7110020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		27,000	
③	ノズル		13,600	
④	ノズルベース		11,000	
標準修理価格合計 ¥ 58,600				

⑤	ヘッド（頭部）		23,900	
---	---------	--	--------	--

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10	107110030	7110030
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディ		27,000	
③	ノズル		13,600	
標準修理価格合計 ¥ 47,600				

④	ノズルベース		11,000	
⑤	ヘッド（頭部）		12,320	
⑥	握りパイプ		28,000	

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130300	5130300



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-11	107110040	7110040
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディ		27,000	
③	ノズル		13,600	
標準修理価格合計 ￥47,600				

④	ノズルベース		11,000	
⑤	ヘッド（頭部）		12,320	
⑥	握りパイプ		28,000	

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130310	5130310



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-12	107110050	7110050
		WS-12N	107110052	7110052
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ノズル		22,700	
標準修理価格合計 ￥29,700				

③	ヘッド（頭部）		14,000	
④	握りパイプ		9,000	

*②ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130380	5130380



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O	107110060	7110060
		WS-10-ON	107110062	7110062
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		26,600	
③	ランプ		4,380	
標準修理価格合計 ￥39,980				

④	ノズル		40,200	
⑤	ヘッド（頭部）		53,600	
⑥	握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105011570	5011570
ノズル	105131420	5131420



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O-LD	107110064	7110064
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		26,600	
標準修理価格合計 ￥35,600				

③	LED ランプ		12,400	
④	ノズル		40,200	
⑤	ヘッド（頭部）		53,600	
⑥	握りパイプ		9,510	

* ③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LED ランプ	105011575	5011575
ノズル	105131420	5131420



(写真は WS-97)

スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-97 WS-201	106721564 106721565	6721564 6721565
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		8,800	* 左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ノズル (ワンタッチ式)		11,300	
③	水用作動棒		1,440	
④	エアー用作動棒		1,440	
⑤	バルブケース		2,470	
標準修理価格合計 ￥25,450				

⑥	ホルダー B セット		7,500	
⑦	グリップ		3,200	

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105141101	5141101



トルクテック ストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		ST-DH	107070200	7070200
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	＊左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ローター軸		19,100	
標準修理価格合計 ¥ 26,200				




クイックストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		ST-13T	106720075	6720075
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	* 左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	キャップセット		6,300	
⑤	ロッキングシースセット		6,400	
⑥	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥34,300				



クイックストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		ST-21U	106721670	6721670
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング× 2		4,000	
③	シャフトセット		14,000	
④	キャップセット		6,300	
標準修理価格合計 ¥31,400				

⑤	注水パイプ	—	1,200	
⑥	ボディ		6,600	
⑦	ロッキングシースセット		6,900	



ストレートハンドピース		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-MST	106720020	6720020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	* 左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング× 3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	ボディ		6,600	
⑤	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥28,200				
⑥	ロッキングシース		6,400	



トルクテック 等速コントラ (ライト付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-DC	107070300	7070300
		CA-DC-O	107070310	7070310
部 品 名		写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		8,900	* 左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	プッシュキャップ		3,300	
③	カプセルー式		20,100	
④	フロント軸 ASSY		6,000	
標準修理価格合計 ￥38,300				



トルクテック 5倍速コントラ ライト付き		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-5IF-O	107070320	7070320
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料	  	10,300	* 左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		5,000	
③	カプセルー式		20,000	
④	フロント軸 ASSY		12,000	
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック 1/10 減速コントラ (ライト付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC	107070331	7070331
		CA-10RC-O	107070332	7070332
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	* 左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		4,600	
③	ローター軸		15,100	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック プロフィーコントラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4R-PP	—	—
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	* 左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ヘッドキャップ		2,600	
③	ローター軸一式		7,800	
④	フロント軸		10,200	
標準修理価格合計 ￥32,000				



トルクテック 上下動コントラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-4R-O-PF	—	—
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		2,600	
③	上下軸一式		7,800	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ￥38,000				



トルクテック 1/10 減速コントラ (根管長測定対応機能付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC-ENDO	107070330	7070330
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		12,400	* 左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		5,900	
③	ローターフロント軸受け / ヘッド成形品		10,300	
④	ローター軸 / リヤ軸受け		7,800	
⑤	エルボ		2,200	
⑥	ボディー		3,400	
⑦	内部接触子		9,200	
⑧	接点ホルダー A		6,100	
⑨	接点ホルダー B		6,500	
標準修理価格合計 ￥63,800				



クイックコントラヘッド		品 目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B	106720200	6720200
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ¥ 29,200				

⑤	ヘッドセット		9,000	
---	--------	---	-------	--



クイックコントラシャंक		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TS -112	106721503		6721503
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		5,000		
標準修理価格合計 ￥5,000					

②	クラッチシャフトセット		8,000	
---	-------------	---	-------	--



クイックコントラセット		品 目	新品目コード	旧品目コード
		QL-23B・TS-112	106720201	6720201
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,600	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥33,800				

⑤	ヘッドセット		9,000	
⑥	クラッチシャフトセット		8,000	



クイックコントラヘッド		品 目	新品目コード	旧品目コード
		QL-26B	106721650	6721650
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
標準修理価格合計 ￥25,600				
④	ギヤシャフトセット		8,300	
⑤	ヘッド		12,000	



クイックコントラシャンク		品 目	新品目コード	旧品目コード
		US-121 US-121L	106721660 106721680	6721660 6721680
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	* 左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥9,000				
③	噴霧ブロックセット		12,000	
④	クラッチシャフトセット		12,000	
⑤	ボディ		6,600	
⑥	光ファイバー		7,700	



クイックコントラセット		品 目	新品目コード	旧品目コード
		QL-26B・US-121	106721651	6721651
		QL-26B・US-121L	106721652	6721652
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,600	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
④	ボールベアリング× 2		4,000	
標準修理価格合計 ¥ 34,200				

⑤	ギヤシャフトセット		8,300	
⑥	ヘッド		12,000	
⑦	噴霧ブロックセット		12,000	
⑧	クラッチシャフトセット		12,000	
⑨	ボディ		6,600	
⑩	光ファイバー		7,700	



コントラアングル		品 目	新品目コード		旧品目コード
		TL-22B	106720130	6720130	
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		5,000	* 左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
②	カートリッジ		14,800		
③	ギヤシャフトセット		8,300		
④	バーラッチ		1,100		
標準修理価格合計 ¥ 29,200					

⑤	クラッチシャフト		8,000	
⑥	ボディセット		6,600	

MEMO

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161

株式会社モリタ製作所

本社 工場 京都府京都市伏見区東浜南町 680 〒612-8533 TEL 075-611-2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594
鳥取 工場 鳥取県倉吉市市谷608 〒682-0954 TEL0858-24-0005

株式会社モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室 7129 〒362-0806 TEL 048-723-2621

株式会社 **ジエイエル エンジニアリング**

本社 京都 京都府久世郡久御山町林高黒 2-13 〒613-0033 TEL 0774-41-2905